

# Addenda zur XML-Spezifikation V4.1.1

<b>Version</b>	6.0
<b>Klassifizierung</b>	S1 - öffentlich
<b>Status</b>	freigegeben
<b>Gültig ab</b>	08.05.2026

**Herausgegeben von:**

Referat 126 – Implantateregister Deutschland  
Bundesministerium für Gesundheit

<https://www.bundesgesundheitsministerium.de/implantateregister-deutschland.html>  
[implantateregister-deutschland.html](https://www.bundesgesundheitsministerium.de/implantateregister-deutschland.html)

Rochusstraße 1, 53123 Bonn  
Postanschrift: 53107 Bonn

Helpdesk der Register- und Vertrauensstelle:  
[Kontaktformular](#)  
[helpdesk-registerstelle-ird@bmg.bund.de](mailto:helpdesk-registerstelle-ird@bmg.bund.de)



## Inhaltsverzeichnis

1. Einführung.....	3
2. Neuer Eintrag in Implantat_Herstellerlisten (Herstellerliste_Endoprothese).....	3
3. Neuer Eintrag in der Werteliste Kat_BI_ZubehoerHersteller.....	3
4. Korrektur der Datenvalidierung.....	3
5. Textänderung in Ausfüllhinweisen .....	3
6. Änderung des Fehlerniveaus dreier Regeln.....	4
7. Korrektur der Implementierungshilfe.....	4
8. Entfernung auslösender OPS-Kodes.....	4

## 1. Einführung

Es wird ein Hersteller in der Herstellerliste\_Endoprothesen ergänzt. Zudem wird einem Platzhalterwert in der Liste der Brustimplantat-Zubehör-Hersteller ein neuer Wert zugewiesen. Außerdem werden in der Datenvalidierung fehlende Existenzbedingungen ergänzt und fehlerhafte korrigiert. In drei Ausfüllhinweisen wird der Hinweistext angepasst. Des Weiteren wird drei Regeln das Fehlerniveau „Warning“ zugewiesen. Der Meldungstext der Regel P157 wird entsprechend angepasst. In der Implementierungshilfe werden Korrekturen und entsprechende Änderungen durchgeführt. Zusätzlich wird ein OPS-Kode aus der Liste der auslösenden OPS-Kodes für Aortenklappenprothesen entfernt. In der vorliegenden Addenda Version 6.0 werden zusätzlich fünf OPS-Kodes mit Arthrodesenbezug sowie drei OPS-Kodes zu interpositionellen nicht verankerten Implantaten aus der Liste der auslösenden OPS-Kodes für Endoprothesen entfernt. Auf der OPS-Positivliste bleiben die betroffenen OPS-Kodes erhalten.

## 2. Neuer Eintrag in Implantat\_Herstellerlisten (Herstellerliste\_Endoprothese)

Der Wert 0230061 wird dem Hersteller „Groupe Lépine“ zugewiesen.

## 3. Neuer Eintrag in der Werteliste Kat\_BI\_ZubehoerHersteller

Der Wert 0131011 wird dem Hersteller „Serag Wiessner“ zugewiesen.

## 4. Korrektur der Datenvalidierung

Es werden fehlende Existenzbedingungen im Reiter „Kerndatensatz“ der Datenvalidierung ergänzt. Zudem werden in den Reitern „Ergänzungsdaten BI“ und „Ergänzungsdaten AK“ fehlende Existenzbedingungen ergänzt und fehlerhafte korrigiert. In dem Reiter „Ergänzungsdaten EP“ wurden fehlerhafte Existenzbedingungen korrigiert.

## 5. Textänderung in Ausfüllhinweisen

Für drei Felder des Implantattyps Aortenklappenprothesen wurde der Hinweistext konkretisiert

- OAK\_RapidPacingVorSchluessel\$AK.xhtml
- OAK\_RapidPacingNachSchluessel\$AK.xhtml
- OAK\_RapidPacingIntraSchluessel\$AK.xhtml



## 6. Änderung des Fehlerniveaus dreier Regeln

Den Regeln B172, B173 und P157 wird statt des Fehlerniveaus „error“ das Fehlerniveau „warning“ zugewiesen. Der Meldungstext der Regel P157 wird entsprechend angepasst.

## 7. Korrektur der Implementierungshilfe

Es wurden Korrekturen an der Implementierungshilfe durchgeführt.

## 8. Entfernung auslösender OPS-Kodes

Der folgende OPS-Kode wird aus der Liste der auslösenden OPS-Kodes für Aortenklappenprothesen entfernt:

- 5-358.0x

Die folgenden OPS-Kodes werden aus der Liste der auslösenden OPS-Kodes für Endoprothesen entfernt:

- 5-823.h0
- 5-823.j
- 5-822.f0
- 5-822.f1
- 5-822.f2
- 5-822.c
- 5-823.c
- 5-823.e

Meldungen, die einen dieser auslösenden OPS-Kodes enthalten, werden wir im laufenden Meldejahr 2026 sowie für das Meldejahr 2025 an der Schnittstelle weiterhin entgegennehmen, um Abwärtskompatibilität sicherzustellen.